




Protokol o úseku č.: 1

Datum 08.07.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
GoldBeck		ŠD1/hala	Kanalizace dešťová	0.00m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Tovačov	areal GoldBeck	ŠD1	proti	9.55m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
Tv inspekce	08.07.2020	hala	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			kamenina	

ŠD1	Staničení (m)	Nález	Meřitko 1:65	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, ŠD1			05:38:04
	0.50	[PA] Začátek trouby			05:38:06
	1.92	[K] Zakřivení, oblouk (stupně), nelze projet kam.vozíkem,dále použit satelit			05:39:05
	9.50	[A--R] Odbočka, vpravo,Lage: 3, SK: 4, zaustění dešť. svodu,cca 9.5m od ŠD1			05:40:54
	9.55	[GEN] Konec úseku nedosažen			05:41:32

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
 9.55 m