




Protokol o inspekci přípojky č.: 1

Datum 08.07.2020

Místo		Bod napojení	Revizní šachta	Zkontr. délka
Tovačov		svod1	svod1	0.50m
Ulice		Materiál	Profil DN	Vzdálenost od šachty
areal GoldBeck		ocelolitina	0/150	9.50 m
Index	Inspektor	Směr proudění	Číslo přípojky	Druh servru
TV monitoring kanalizace		po	svod1	Kanalizace dešťová
		_ParentStructureNumber	Od šachty	Rok stavby
		svod1/napojení	svod1	0

svod1	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:4	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, svod1			05:41:41
	0.50	[GEN] Konec úseku nedosažen			05:42:48

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
0.50 m