




Protokol o inspekci přípojky č.: 2

Datum 08.07.2020

Místo		Bod napojení	Revizní šachta	Zkontr. délka
Tovačov		svod2	svod2	1.00m
Ulice		Materiál	Profil DN	Vzdálenost od šachty
areal GoldBeck		ocelolitina	0/150	0.00 m
Index	Inspektor	Směr proudění	Číslo přípojky	Druh servru
TV monitoring kanalizace		po	svod2	Kanalizace dešťová
		_ParentStructureNumber	Od šachty	Rok stavby
		svod2/napojení	svod2	0

svod2	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:8	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, svod2			05:42:48
	1.00	[GEN] Konec úseku nedosažen, plný profil nečistot-písek, igelit			05:44:53
Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -					

 Zkontrolovaná délka
1.00 m