




Protokol o úseku č.: 23

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1102a/1102	Kanalizace splašková	6.40m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1102a	po	6.40m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1102	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1102a
Staničení (m)
Nález
Meřítka 1:43
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, 1102a			04:36:22
0.50	[PA] Začátek trouby			04:36:22
6.40	[EH] Konec úseku, 1102			04:37:09

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka  
6.40 m