




Protokol o úseku č.: 21

Datum 25.03.2020

| | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Zákazník | | Úsek číslo | Druh servru | Délka úseku |
| JIS-Sta s.r.o. | | 1163b/1163a | Kanalizace splašková | 8.10m |
| Místo | Ulice | Výchozí šachta | Směr proudění | Zkontr. délka |
| Luka nad Jihlavou | Revoluční-stoka A-7-4s | 1163b | po | 8.10m |
| Druh inspekce | Datum inspekce | Koncová šachta | Profil DN | |
| TV inspekce | 25.03.2020 | 1163a | 0/250 | |
| Inspektor | Komentář 1. řádek | Komentář 1. řádek | Materiál | Datum vyčištění |
| Tóth L. | | | PVC | |

1163b
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:55
Snímek
Video



| | | | | |
|------|---------------------------|--|--|----------|
| 0.00 | [HA] Začátek úseku, 1163b | | | 04:32:29 |
| 0.50 | [PA] Začátek trouby | | | 04:32:30 |
| 8.10 | [EH] Konec úseku, 1163a | | | 04:33:55 |

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
8.10 m