


Zákazník	VHS Břeclav	Objednávka č.		Kontrola č.	D3002K1
Ulice		Zakázka č.		Datum kontroly	16.09.2020
PSC - Obec	Břeclav	Projekt č.	Pasoh20	Stav potrubí	
Ulice (řad)	Stoka "D3"	Úsek č.	D3002	Operátor	p.Dobeš
Místo inspekce	Pasohlávky - východ lok.32RD	Ze šachty	D3.2	Počasí	Pěkné, suché
Rok výstavby		Do šachty	D3.1	Důvod ke kontr.	Kontrola stavu
Označení		Směr inspekce	Po směru toku	Potrubí	
Druh potrubí	KR Kanalizace dešťová	Profil potrubí			Kruhový průřez
Materiál potrubí	PP Polypropylen	Průměr potrubí			400
Vnitřní ochrana		Délka roury			
Délka úseku		Videopásek č.	D3	Počet foto	
Sklon úseku %		Pásek - start	00:00:00	První foto	
Kontrolovaná délka	5,73	Pásek - konec	00:01:48	Poslední foto	
Poznámka					

Měřítko 1:250	Délka	ATV	Realizace	Video	Foto	Obr.	Film	Z.
D3.2	Metráž	Zkratky		Čas	Č.	Č.	Č.	Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00				8
	0,15	U-E-	Netěsnost, vnikající balastní voda v šachtě	00:00:32				8 4
	5,73	EH	Konec úseku	00:01:48				8

D3.1