




Zákazník	VHS Břeclav	Objednávka č.		Kontrola č.	D3003K1
Ulice	Břeclav	Zakázka č.		Datum kontroly	16.09.2020
PSC - Obec	Břeclav	Projekt č.	Pasoh20	Stav potrubí	
Ulice (řad)	Stoka "D3"	Úsek č.	D3003	Operátor	p.Dobeš
Místo inspekce	Pasohlávky - východ lok.32RD	Ze šachty	D3.3	Počasí	Pěkné, suché
Rok výstavby		Do šachty	D3.2	Důvod ke kontr.	Kontrola stavu
Označení		Směr inspekce	Po směru toku	Potrubí	
Druh potrubí	KR Kanalizace dešťová	Profil potrubí		Kruhový průřez	
Materiál potrubí	PP Polypropylen	Průměr potrubí		400	
Vnitřní ochrana		Délka roury			
Délka úseku		Videopásek č.	D3	Počet foto/obr.	/ 1
Sklon úseku %		Pásek - start	00:00:00	První foto/obr.	/ 3
Kontrolovaná délka	26,98	Pásek - konec	00:03:05	Poslední foto/obr.	/ 3

Poznámka

Měřítko 1:250 D3.3	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			7	
	4,65	A--L	Odbočka vlevo	00:00:45			7	
	7,47	DM-1	Měření deformace: 1%	00:01:15		3	7	
	26,98	EH	Konec úseku	00:03:05			7	

D3.2