




Protokol o inspekci přípojky č.: 8

Datum 04.09.2019

Místo		Bod napojení	Revizní šachta	Zkontr. délka
<b>Želešice</b>		<b>P8</b>	<b>P8</b>	<b>6.43m</b>
Ulice		Materiál	Profil DN	Vzdálenost od šachty
<b>Polní</b>		<b>kamenina</b>	<b>0/150</b>	<b>37.40 m</b>
Index	Inspektor	Směr proudění	Číslo přípojky	Druh servru
<b>Prodloužení splaškové kanalizace</b>	<b>Tóth L.</b>	<b>proti</b>	<b>P8</b>	Kanalizace splašková
			Od šachty	Rok stavby
			<b>Š-stávající</b>	<b>2019</b>

P8
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:45
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, P8		04:21:17
0.15	[PA] Začátek trouby, SK: 5		04:21:19
6.43	[EH] Konec úseku, RŠ8		04:22:33

Popis nálezu: +          -

Zkontrolovaná délka  
6.43 m