Wombat Brno s.r.o., Březinova 23, 616 00 Brno
provozovna: Šmahova 115, 627 00 Brno
tel.: 05/48 42 34 11 kl. 22, 24 fax: 05/48 42 34 12 http://www.wombat.cz

Protokol o úseku č.: 3 Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		**A-7-3s-3/A-7-3s-4**	**Kanalizace splašková**	**39.10m**
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	**Čs. Armády-stoka A-7-3s**	**A-7-3s-3**	**po**	**39.10m**
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	**02.03.2020**	**A-7-3s-4**	**0/250**	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			**PVC**	

A-7-3s-3



Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:276	Snímek	Video
0.00	[HA] Začátek úseku, A-7-3s-3			00:11:50
0.50	[PA] Začátek trouby, SK: 5			00:11:51
2.75	[A--L] Odbočka, vlevo,Lage: 10, SK: 5			00:12:13
6.36	[A--R] Odbočka, vpravo,Lage: 2, SK: 5			00:13:34
24.34	[A--L] Odbočka, vlevo,Lage: 10, SK: 5			00:15:56
28.33	[A--R] Odbočka, vpravo,Lage: 1, SK: 5			00:16:39
36.01	[A--R] Odbočka, vpravo,Lage: 2, SK: 5			00:17:44
39.10	[EH] Konec úseku, A-7-3s-4			00:18:28

A-7-3s-4

Popis nálezu: +