Wombat Brno s.r.o., Březinova 23, 616 00 Brno
provozovna: Šmahova 115, 627 00 Brno
tel.: 05/48 42 34 11 kl. 22, 24 fax: 05/48 42 34 12 http://www.wombat.cz

Protokol o inspekci přípojky č.: 9 Datum 04.09.2019

Místo		Bod napojení	Revizní šachta	Zkontr. délka
Želešice		**P7**	**P7**	**3.88m**
Ulice		Materiál	Profil DN	Vzdálenost od šachty
Polní		**kamenina**	**0/150**	**5.80 m**
Index	Inspektor	Směr proudění	Číslo přípojky	Druh servru
Prodloužení splaškové kanalizace	**Tóth L.**	**proti**	**P7**	**Kanalizace splašková**
			Od šachty	Rok stavby
			Š-stávající	**2019**



Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:27	Snímek	Video
0.00	[HA] Začátek úseku, P7			04:22:40
0.15	[PA] Začátek trouby, SK: 5			04:22:42
3.88	[EH] Konec úseku, RŠ7			04:23:31

Popis nálezu: + –

Zkontrolovaná délka
3.88 m