




Protokol o úseku č.: 3

Datum 24.08.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
BVAk		Š36275/Š36279	Kanalizace jednotná	91.00m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Brno	Veveří	Š36275	po	91.00m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	24.08.2020	Š36279	1/1350/850	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			polyesterové pryskyřice	

Š36275	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:632	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, Š36275			00:14:01
	0.50	[PA] Začátek trouby			00:14:03
	8.69	[S--R] Výsek zprava,Lage: 1, SK: 5			00:14:38
	17.96	[S--L] Výsek zleva,Lage: 9, SK: 5			00:15:19
	28.58	[S--L] Výsek zleva,Lage: 9, SK: 5			00:16:08
	36.73	[S--R] Výsek zprava,Lage: 2, SK: 5			00:16:48
	42.40	[S--L] Výsek zleva,Lage: 11, SK: 5			00:17:19
	46.53	[S--R] Výsek zprava,Lage: 3, SK: 5			00:17:45
	46.62	[S--L] Výsek zleva,Lage: 9, SK: 5			00:18:04
	47.24	[S--L] Výsek zleva,Lage: 9, SK: 5			00:18:16
	53.41	[S--L] Výsek zleva,Lage: 11, SK: 5			00:18:48
	53.46	[S--L] Výsek zleva,Lage: 11, SK: 5			00:18:59
	53.90	[S--R] Výsek zprava,Lage: 2, SK: 5			00:19:18
	56.87	[S--R] Výsek zprava,Lage: 2, SK: 5			00:19:39
	73.03	[S--L] Výsek zleva,Lage: 10, SK: 5			00:20:40
	74.25	[S--R] Výsek zprava,Lage: 1, SK: 5			00:21:00
	78.81	[S--L] Výsek zleva,Lage: 9, SK: 5			00:21:29
	83.32	[S--L] Výsek zleva,Lage: 9, SK: 5			00:22:24
	84.66	[S--R] Výsek zprava,Lage: 3, SK: 5			00:23:20
	89.00	[PE] Konec trouby, konec KAWO			00:24:31
91.00	[EH] Konec úseku, Š36275			00:24:34	

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka  
91.00 m