



Protokol o úseku č.: 101

Datum 30.07.20

Místo		Výchozí šachta	Koncová šachta	Délka úseku
Brno		S36271	S1714546	133.59m
Ulice	Kód ulice	Materiál	Profil DN	Druh servru
Veveří		polyesterové pryskyřice	1/1300/800	Kanalizace jednotná
Index	Inspektor	Směr proudění	Úsek číslo	Rok stavby
Veveří po KAWO	Tomešek Libor	po	S36271/S1714546	

S36271

 Staničení
í (m)

Nález

Měřítko 1:778

Snímek

Video

	0.00	[HA] Začátek úseku, S36271		00:15:20
	0.50	[PA] Začátek trouby		00:15:25
	0.54	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5		00:16:09
	0.54	[S--R] Výsek zprava, Lage: 2, SK: 5		00:16:26
	1.34	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5		00:16:51
	12.42	[S--R] Výsek zprava, Lage: 2, SK: 5		00:18:01
	20.38	[S--L] Výsek zleva, Lage: 8, SK: 5		00:19:17
	23.45	[S--O] Výsek zhora, Lage: 12, SK: 5		00:21:09
	32.18	[S--R] Výsek zprava, Lage: 1, SK: 5		00:21:55
	45.78	[S--R] Výsek zprava, Lage: 2, SK: 5		00:23:19
	53.67	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5		00:24:10
	56.35	[S--R] Výsek zprava, Lage: 2, SK: 5		00:24:42
	67.90	[S--L] Výsek zleva, Lage: 8, SK: 5		00:25:51
	70.03	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5		00:26:35
	78.11	[S--R] Výsek zprava, Lage: 2, SK: 5		00:27:39
	92.75	[S--R] Výsek zprava, Lage: 1, SK: 5		00:29:09
	95.98	[S--O] Výsek zhora, Lage: 12, SK: 5		00:29:36
	96.36	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5		00:30:03
	98.39	[S--R] Výsek zprava, Lage: 2, SK: 5		00:30:25
	114.68	[S--R] Výsek zprava, Lage: 3, SK: 5		00:32:05
124.47	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5		00:33:52	
128.92	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5		00:34:42	
132.60	[S--R] Výsek zprava, Lage: 3, SK: 5		00:35:22	
133.59	[PE] Konec trouby, po 0,5m		00:36:04	
133.59	[EH] Konec úseku, S1714546 po 2m		00:36:06	

S1714546

 Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ -