




Protokol o úseku č.: 1

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-7-3s-1/A-7-3s-2	Kanalizace splašková	36.47m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Čs. Armády-stoka A-7-3s	A-7-3s-1	po	36.47m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-7-3s-2	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-7-3s-1	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:257	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, A-7-3s-1			00:00:02
	0.50	[PA] Začátek trouby			00:00:05
	12.73	[A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5			00:01:48
	20.95	[A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5			00:03:09
	28.72	[A--L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5			00:04:28
	36.47	[EH] Konec úseku, A-7-3s-2			00:05:20

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
36.47 m