




Protokol o úseku č.: 2

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-7-3s-2/A-7-3s-3	Kanalizace splašková	40.57m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Čs. Armády-stoka A-7-3s	A-7-3s-2	po	40.57m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-7-3s-3	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-7-3s-2	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:286	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, A-7-3s-2			00:05:25
	0.50	[PA] Začátek trouby, SK: 5			00:05:26
	1.53	[A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5			00:05:50
	9.20	[A--L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5			00:06:44
	17.27	[A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5			00:08:25
	26.82	[A--L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5			00:09:25
	33.11	[A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5			00:10:23
	40.57	[EH] Konec úseku, A-7-3s-3			00:11:45

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka  
40.57 m