




Zpráva o měření sklonu č.: 2

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-7-3s-2/A-7-3s-3	Kanalizace splašková	40.57m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Čs. Armády-stoka A-7-3s	A-7-3s-2	po	40.57m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-7-3s-3	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	



Průměrný sklon: -2.3%

Výškový rozdíl: 0.9m (přibližně)