





Protokol o úseku č.: 4

Datum 02.03.2020

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Zákazník | | Úsek číslo | Druh servru | Délka úseku |
| JIS-Sta s.r.o. | | A-7-3s-4/A-7-3s-5 | Kanalizace splašková | 40.15m |
| Místo | Ulice | Výchozí šachta | Směr proudění | Zkontr. délka |
| Luka nad Jihlavou | Čs. Armády-stoka A-7-3s | A-7-3s-4 | po | 40.15m |
| Druh inspekce | Datum inspekce | Koncová šachta | Profil DN | |
| TV inspekce | 02.03.2020 | A-7-3s-5 | 0/250 | |
| Inspektor | Komentář 1. řádek | Komentář 1. řádek | Materiál | Datum vyčištění |
| Tóth L. | | | PVC | |

| A-7-3s-4 | Staničení (m) | Nález | Meřítko 1:283 | Snímek | Video |
|--|---------------|--|---------------|--------|----------|
|  | 0.00 | [HA] Začátek úseku, A-7-3s-4 | | | 00:18:35 |
| | 0.50 | [PA] Začátek trouby, SK: 5 | | | 00:18:37 |
| | 20.61 | [A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5 | | | 00:21:05 |
| | 37.63 | [A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5 | | | 00:23:14 |
| | 40.15 | [EH] Konec úseku, A-7-3s-5 | | | 00:23:47 |
| Popis nálezu: + | |  | | | |

 Zkontrolovaná délka
40.15 m