




Protokol o úseku č.: 5

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-7-3s-5/A-7-3s-6	Kanalizace splašková	14.25m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Čs. Armády-stoka A-7-3s	A-7-3s-5	po	14.25m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-7-3s-6	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-7-3s-5	Staničení (m)	Nález	Meřítka 1:99	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, A-7-3s-5			00:23:52
	0.50	[PA] Začátek trouby, SK: 5			00:23:53
	3.82	[A-L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5			00:24:20
	4.21	[A-R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5			00:24:46
	12.72	[A-L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5			00:26:09
	14.25	[EH] Konec úseku, A-7-3s-6			00:26:50

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Zkontrolovaná délka
14.25 m