




Zpráva o měření sklonu č.: 4

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-7-3s-5/A-7-3s-6	Kanalizace splašková	14.25m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Čs. Armády-stoka A-7-3s	A-7-3s-5	po	14.25m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-7-3s-6	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	



Průměrný sklon: -4.7%

Výškový rozdíl: 0.6m (přibližně)