




Protokol o úseku č.: 6

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-8s-1/A-8s-2	Kanalizace splašková	23.00m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Družby-stoka A-8s	A-8s-1	po	23.00m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-8s-2	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-8s-1
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:161
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, A-8s-1		00:26:55
0.50	[PA] Začátek trouby		00:26:56
1.37	[A--R] Odbočka, vpravo, Lage: 2, SK: 5		00:27:16
23.00	[EH] Konec úseku, A-8s-2		00:29:29

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka  
23.00 m