




Zpráva o měření sklonu č.: 9

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-8s-1/A-8s-2	Kanalizace splašková	23.00m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Družby-stoka A-8s	A-8s-1	po	23.00m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-8s-2	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	



Průměrný sklon: -2.5%

Výškový rozdíl: 0.5m (přibližně)