




Protokol o úseku č.: 7

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-8s-2/A-8s-3	Kanalizace splašková	29.57m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Družby-stoka A-8s	A-8s-2	po	29.57m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-8s-3	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-8s-2	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:208	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, A-8s-2			00:29:34
	0.50	[PA] Začátek trouby, SK: 5			00:29:37
	1.71	[A--L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5			00:30:00
	7.15	[A--L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5			00:30:41
	27.91	[A--L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5			00:32:52
29.57	[EH] Konec úseku, A-8s-3			00:33:27	

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka  
29.57 m