




Protokol o úseku č.: 8

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-8s-3/A-8s-4	Kanalizace splašková	16.76m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Družby-stoka A-8s	A-8s-3	po	16.76m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-8s-4	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-8s-3
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:117
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, A-8s-3		00:33:32
0.50	[PA] Začátek trouby, SK: 5		00:33:34
16.76	[EH] Konec úseku, A-8s-4		00:35:41

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Zkontrolovaná délka
16.76 m