




Protokol o úseku č.: 9

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-8s-4/A-8s-5	Kanalizace splašková	16.22m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Družby-stoka A-8s	A-8s-4	po	16.22m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-8s-5	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-8s-4
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:113
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, A-8s-4		00:35:46
0.50	[PA] Začátek trouby, SK: 5		00:35:47
16.22	[EH] Konec úseku, A-8s-5		00:37:37

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
16.22 m