




Protokol o úseku č.: 10

Datum 02.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-8s-5/A-8s-6	Kanalizace splašková	0.00m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Družby-stoka A-8s	A-8s-5	po	5.43m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	02.03.2020	A-8s-6	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-8s-5
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:36
Snímek
Video



0.00		[HA] Začátek úseku, A-8s-5		00:37:42
0.50		[PA] Začátek trouby, SK: 5		00:37:43
1.87		[A--L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5		00:38:02
5.43		[GEN] Konec úseku nedosažen		00:38:58

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
5.43 m