




Protokol o úseku č.: 14

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-8s-5/A-8s-6	Kanalizace splašková	18.34m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Družby-stoka A-8s	A-8s-5	po	18.34m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	A-8s-6	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

A-8s-5
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:128
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, A-8s-5		04:22:19
0.50	[PA] Začátek trouby		04:22:22
1.95	[A--L] Odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5		04:22:41
18.34	[EH] Konec úseku, A-8s-6		04:24:36

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
18.34 m