




Zpráva o měření sklonu č.: 12

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		A-8s-5/A-8s-6	Kanalizace splašková	18.34m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Družby-stoka A-8s	A-8s-5	po	18.34m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	A-8s-6	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	



Průměrný sklon: -2.2%

Výškový rozdíl: 0.4m (přibližně)