




Protokol o úseku č.: 27

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1101/1100	Kanalizace splašková	2.50m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1101	po	2.50m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1100	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1101
Staničení (m)
Nález
Meřitko 1:15
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, 1101		04:42:23
0.50	[PA] Začátek trouby		04:42:25
2.50	[EH] Konec úseku, 1100		04:43:33

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
2.50 m