




Protokol o úseku č.: 24

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1102/1191	Kanalizace splašková	26.96m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1102	po	26.96m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1191	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1102
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:189
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, 1191		04:37:15
0.50	[PA] Začátek trouby		04:37:16
26.96	[EH] Konec úseku, 1191		04:39:41

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
26.96 m