




Protokol o úseku č.: 22

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1102b/1102a	Kanalizace splašková	24.35m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1102b	po	24.35m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1102a	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1102b
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:171
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, 1102b		04:34:01
0.50	[PA] Začátek trouby		04:34:02
22.44	[AU-L] Uzavřená odbočka, vlevo, Lage: 10, SK: 5		04:35:53
24.35	[EH] Konec úseku, 1102a		04:36:17

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Zkontrolovaná délka
24.35 m