




Protokol o úseku č.: 26

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1190/1101	Kanalizace splašková	4.01m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1190	po	4.01m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1101	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1190
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:26
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, 1190		04:41:51
0.50	[PA] Začátek trouby		04:41:53
4.01	[EH] Konec úseku, 1101		04:42:19

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
4.01 m