




Zpráva o měření sklonu č.: 21

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1190/1101	Kanalizace splašková	4.01m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1190	po	4.01m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1101	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			kamenina	



Průměrný sklon: -4.2%

Výškový rozdíl: 0.1m (přibližně)