




Protokol o úseku č.: 25

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1191/1190	Kanalizace splašková	15.32m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1191	po	15.32m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1190	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1191
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:106
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, 1191		04:39:46
0.50	[PA] Začátek trouby		04:39:48
15.32	[EH] Konec úseku, 1190		04:41:43

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
15.32 m