




Zpráva o měření sklonu č.: 22

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1191/1190	Kanalizace splašková	15.32m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1191	po	15.32m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1190	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			kamenina	



Průměrný sklon: -12.4%

Výškový rozdíl: 1.7m (přibližně)