




Zpráva o měření sklonu č.: 11

Datum 03.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1104/1104a	Kanalizace splašková	39.67m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Nová-stoka A-7s	1104	proti	39.67m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	03.03.2020	1104a	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			kamenina	



Průměrný sklon: 1.2%

Výškový rozdíl: 0.4m (přibližně)