




Protokol o úseku č.: 20

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1164/1163b	Kanalizace splašková	6.40m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Revoluční-stoka A-7-4s	1164	po	6.40m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1163b	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1164	Staničení (m)	Nález	Meřítka 1:43	Snímek	Video
	0.00	[HA] Začátek úseku, 1164			04:31:25
	0.50	[PA] Začátek trouby			04:31:27
	6.40	[EH] Konec úseku, 1163b			04:32:24
1163b	Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -				

 Zkontrolovaná délka
6.40 m