




Protokol o úseku č.: 19

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1164a/1164	Kanalizace splašková	12.00m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Revoluční-stoka A-7-4s	1164a	po	12.00m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1164	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1164a
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:83
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, 1164a		04:29:58
0.50	[PA] Začátek trouby		04:30:00
12.00	[EH] Konec úseku, 1164		04:31:19

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Zkontrolovaná délka
12.00 m