




Protokol o úseku č.: 18

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
JIS-Sta s.r.o.		1164b/1164a	Kanalizace splašková	13.42m
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
Luka nad Jihlavou	Revoluční-stoka A-7-4s	1164b	po	13.42m
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
TV inspekce	25.03.2020	1164a	0/250	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
Tóth L.			PVC	

1164b
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:93
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, 1164b		04:28:21
0.50	[PA] Začátek trouby		04:28:23
13.42	[EH] Konec úseku, 1164a		04:29:52

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
13.42 m