




Zpráva o měření sklonu č.: 18

Datum 25.03.2020

Zákazník		Úsek číslo	Druh servru	Délka úseku
<b>JIS-Sta s.r.o.</b>		<b>1164d/1164c</b>	Kanalizace splašková	<b>7.46m</b>
Místo	Ulice	Výchozí šachta	Směr proudění	Zkontr. délka
<b>Luka nad Jihlavou</b>	Revoluční-stoka A-7-4s	<b>1164d</b>	<b>po</b>	<b>7.46m</b>
Druh inspekce	Datum inspekce	Koncová šachta	Profil DN	
<b>TV inspekce</b>	<b>25.03.2020</b>	<b>1164c</b>	<b>0/250</b>	
Inspektor	Komentář 1. řádek	Komentář 1. řádek	Materiál	Datum vyčištění
<b>Tóth L.</b>			<b>PVC</b>	



Průměrný sklon: -15.9%

Výškový rozdíl: 1.0m (přibližně)