




Zpráva o TV kontrole stoky č.: 88

Datum 09.02.2018

<b>PSC</b>	<b>Místo</b>	<b>Od šachty</b>	<b>Po šachtu</b>	<b>Délka úseku</b>
	Ostrava-ul.Obránců míru	2121765	2121767	
<b>Ulice</b>	<b>Plán č.:</b>	<b>Materiál</b>	<b>Profil / DN</b>	<b>Kanalizace</b>
stoka Z3		polyesterové pryskyřice	vejčitý/1050/600	Kanalizace jednotná
<b>Zadavatel</b>	<b>Přítomen</b>	<b>Směr prohlídky</b>	<b>Úsek č.:</b>	<b>Rok výstavby</b>
	Toth L.	proti	2121765/2121767	

Šachta č.: 2121765	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:243	Snímek č.: Foto Snímek	Video
	0.00	(HA) Začátek úseku, 2121765			3:56:00
	0.70	(PA) Začátek trouby			3:56:10
	44.40	(S--O) Výsek zhora			3:58:52
	44.58	(GST) Dosazen pozadovaný cíl			3:59:11

 Zkontrolovaná délka  
44.58