


<b>Zákazník</b>	VHS Břeclav	<b>Objednávka č.</b>		<b>Kontrola č.</b>	D2002K1
<b>Ulice</b>		<b>Zakázka č.</b>		<b>Datum kontroly</b>	16.09.2020
<b>PSC - Obec</b>	Břeclav	<b>Projekt č.</b>	Pasoh20	<b>Stav potrubí</b>	
<b>Ulice (řad)</b>	Stoka "D2"	<b>Úsek č.</b>	D2002	<b>Operátor</b>	p.Dobeš
<b>Místo inspekce</b>	Pasohlávky - východ lok.32RD	<b>Ze šachty</b>	D2.1	<b>Počasi</b>	Pěkné, suché
<b>Rok výstavby</b>		<b>Do šachty</b>	D2.2	<b>Důvod ke kontr.</b>	Kontrola stavu
<b>Označení</b>		<b>Směr inspekce</b>	Proti směru toku	<b>Potrubí</b>	
<b>Druh potrubí</b>	KR Kanalizace dešťová	<b>Profil potrubí</b>		Kruhový průřez	
<b>Materiál potrubí</b>	PP Polypropylen	<b>Průměr potrubí</b>		300	
<b>Vnitřní ochrana</b>		<b>Délka roury</b>			
<b>Délka úseku</b>		<b>Videopásek č.</b>	D2	<b>Počet foto</b>	
<b>Sklon úseku %</b>		<b>Pásek - start</b>	00:00:00	<b>První foto</b>	
<b>Kontrolovaná délka</b>	2,82	<b>Pásek - konec</b>	00:01:18	<b>Poslední foto</b>	
<b>Poznámka</b>					

Měřítko 1:250	Délka	ATV	Realizace	Video	Foto	Obr.	Film	Z.
D2.1	Metráž	Zkratky		Čas	Č.	Č.	Č.	Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00				6
	2,82	EH	Konec úseku	00:01:18				6

**D2.2**