


Zákazník Ulice PSC - Obec	VHS Břeclav Břeclav	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	Pasoh20	Kontrola č. Datum kontroly Stav potrubí	S6003K1 16.09.2020
Ulice (řad) Místo inspekce Rok výstavby Označení	Stoka "S6" Pasohlávky - východ lok.32RD	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	S6003 S6.2 S6.3 Proti směru toku	Operátor Počasí Důvod ke kontr. Potrubí	p.Dobeš Pěkné, suché Kontrola stavu
Druh potrubí Materiál potrubí Vnitřní ochrana	KS Kanalizace splašková PP Polypropylen	Profil potrubí Průměr potrubí Délka roury	Kruhový průřez 250		
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	30,83	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	S6 00:00:00 00:05:29	Počet foto/obr. První foto/obr. Poslední foto/obr.	/ 1 / 2 / 2

Poznámka

Měřítko 1:250 S6.2	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			5	
	8,07	DM-1	Měření deformace: 1%	00:01:15		2	5	
	8,55	AU-L	Uzavřená odbočka vlevo	00:01:36			5	
	19,35	AU-R	Uzavřená odbočka vpravo	00:02:54			5	
	25,19	AU-L	Uzavřená odbočka vlevo	00:03:48			5	
	28,38	AU-L	Uzavřená odbočka vlevo	00:04:40			5	
	30,83	EH	Konec úseku	00:05:29			5	

S6.3