

Zpráva o TV kontrole stoky č.: 12

Datum 09.08.2019

<b>Rok stavby</b>	<b>Místo</b>	<b>Od šachty</b>	<b>Po šachtu</b>	<b>Délka úseku</b>
	Velešovice	š13	š11	109.87
<b>Ulice</b>	<b>Kód ulice</b>	<b>Materiál</b>	<b>Profil / DN</b>	<b>Kanalizace</b>
Velešovice			kruhový/500	Kanalizace jednotná
<b>Zadavatel</b>	<b>Přítomen</b>	<b>Směr prohlídky</b>	<b>Úsek č.:</b>	<b>Druh kontroly</b>
	Pekárek	po	š13/š11	TV inspekce

Šachta č.: š13	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:650	Snímek č.:		Video	Klas.
				Foto	Snímek		
	0.00	(HA) Začátek úseku, š13				0:02:43	
	0.50	(PA) Začátek trouby				0:02:51	
	10.59	(S--R) Výsek zprava				0:03:30	5
	14.85	(S--R) Výsek zprava				0:03:53	5
	20.26	(S--R) Výsek zprava				0:04:19	5
	23.39	(S--R) Výsek zprava				0:04:40	5
	25.95	(S--R) Výsek zprava				0:05:03	5
	28.01	(S--R) Výsek zprava				0:05:23	5
	43.25	(S--R) Výsek zprava				0:06:17	5
	44.49	(S--R) Výsek zprava				0:06:34	5
	51.60	(S--O) Výsek zhora				0:07:10	5
	52.99	(SZ) Mezišachta, š12				0:07:28	
	62.07	(S--R) Výsek zprava				0:08:14	5
	74.91	(S--R) Výsek zprava				0:09:06	5
	90.41	(S--R) Výsek zprava				0:10:08	5
	105.13	(QVN) Změna velikosti profilu (DN), 400				0:11:29	
	109.87	(EH) Konec úseku, š11				0:13:11	

 Šachta č.:  
š11

 Zkontrolovaná délka  
109.87