




Protokol o inspekci přípojky č.: 7

Datum 04.09.2019

Místo		Bod napojení	Revizní šachta	Zkontr. délka
Želešice		P9	P9	8.49m
Ulice		Materiál	Profil DN	Vzdálenost od šachty
Polní		kamenina	0/150	6.00 m
Index	Inspektor	Směr proudění	Číslo přípojky	Druh servru
Prodloužení splaškové kanalizace	Tóth L.	proti	P9	Kanalizace splašková
			Od šachty	Rok stavby
			Š2-stávající	2019

P9
Staničení (m)
Nález
Meřítko 1:60
Snímek
Video



0.00	[HA] Začátek úseku, P9		04:19:31
0.15	[PA] Začátek trouby, SK: 5		04:19:34
8.49	[EH] Konec úseku, RŠ9		04:21:09

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
8.49 m