




Protokol o úseku č.: 1

Datum 28.03.18

Místo		Výchozí šachta	Koncová šachta	Zkontr. délka
ŠTÍPA		Š1	Š3	61.49m
Ulice	Počasí	Materiál	Profil DN	Druh servru
NA VÝPUSTĚ, ŠTÍPA		sklolaminát	0/400	Kanalizace jednotná
Index	Inspektor	Směr proudění	Úsek číslo	Rok stavby
OPRAVA KANALIZACE PODÉL POTOKA	BRADA	proti	Š1/Š3	2018

Š1	Staničení (m)	Nález	Meřítko 1:386	Snímek	Video
	0.00	[HA] Zčátek úseku, Š1			02:28:10
	0.50	[PA] Zčátek trouby, KAWO UV			02:28:13
	3.67	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5, KAWO KLOBOUK			02:28:49
	9.10	[S--R] Výsek zprava, Lage: 1, SK: 5, KAWO INJEKT			02:29:44
	9.61	[S--R] Výsek zprava, Lage: 1, SK: 5, KAWO INJEKT			02:30:14
	16.57	[SZ] Mezišachta, Š2			02:31:10
	34.11	[S--L] Výsek zleva, Lage: 10, SK: 5, KAWO KLOBOUK			02:33:00
	38.24	[SZ] Mezišachta, S2a			02:33:34
	38.24	[S--L] Výsek zleva, Lage: 9, SK: 5, V MEZIŠACHTĚ Š2a			02:33:46
	45.19	[S--L] Výsek zleva, Lage: 12, SK: 5, KAWO INJEKT			02:34:49
	61.49	[EH] Konec úseku, Š3			02:36:35

Popis nálezu: + ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

 Zkontrolovaná délka
61.49 m